




Dirección General de  
Contabilidad Gubernamental

**Remodelación departamento de Recursos Humanos y Despacho del Director General de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental**

NO. PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UD
1.0	Generales		
1.1	Limpieza continua y final	1.00	pa
1.2	Bote de material	1.00	ud
1.3	Demolición de porcelanato de piso en comedor	3.00	m2
1.4	Suministro y colocación de porcelanato en el comedor	3.00	m2
1.5	Panel divisorio GDY en AP y cristal	2.00	ud
1.6	Set de unión para 4 paneles de cubículos	2.00	ud
1.7	Set de unión para 3 paneles de cubículos	1.00	ud
1.8	Set de unión para 2 paneles de cubículos	1.00	ud
<b>SUBTOTAL</b>			
2.0	Departamento de Recursos Humanos		
2.1	Demolición de muros en sheetrock	36.14	m2
2.2	Construcción de muros en sheetrock	42.03	m2
2.3	Reubicación de vidrio fijo en P-40	56.61	pies2
2.4	Suministro e instalación de vidrio fijo en P-40	11.53	pies2
2.5	Remoción de frost en los cristales	68.14	pies2
2.6	Suministro e instalación de Laminado tipo frost para cristal	68.14	pies2
2.7	Reubicación de puertas corredizas de cristal templado	2.00	ud
2.8	Remoción de plafones PVC (incluye estructura)	83.46	m2
2.9	Suministro y colocación de plafones PVC (incluye estructuras metálica)	79.49	m2
2.10	Reubicación de mangas de suministro de aire acondicionado	1.00	pa
2.11	Reubicación de rejillas de A/C	9.00	ud
2.12	Suministro y alimentación de salida de tomacorriente de 120V color blanco en alambres THHN #12 americano.	24.00	ud
2.13	Suministro y alimentación Salida de tomacorriente de 120V color naranja (UPS) en alambres THHN #12 americano.	20.00	ud
2.14	Suministro e instalación de interruptor sencillo	6.00	ud
2.15	Suministro e instalación de lámparas 2X2 tipo plafón de iluminación LED con alambre de goma THHN #14 americano.	16.00	ud
2.16	Suministro e Instalación de punto de red panduit netkey cat 6 desde el patch panel.	11.00	ud
2.17	Reubicación de punto de red panduit netkey cat 6 desde el patch panel.	14.00	ud
2.18	Suministro y aplicación de pintura semiglos blanco colonial 066	180.33	m2
2.19	Remoción de porcelanato de piso	11.64	m2
2.20	Suministro y colocación de Porcelanato de piso 60X60	11.64	m2
2.21	Desmante de puertas flotantes	4.00	ud
2.22	Suministro e instalación de panel divisor metálico para cubículo de 0.70m de profundidad, 1.45m de altura con cristal empotrado, set de unión y terminación para paneles	2.00	ud
2.23	Suministro e instalación de Tope en melamina, 1 pasacables de 1.00m de ancho y 0.7m de profundidad.	2.00	ud
2.24	Suministro e instalación de panel divisor metálico para cubículo de 1.00m de ancho por 1.45, de altura.	2.00	ud
2.25	Suministro e instalación de gabinete colgante en melamina color haya de 1.00m de ancho	2.00	ud
2.26	Suministro e instalación de Laminado tipo frost para cristal de cubículos	40.00	Pies2
<b>SUBTOTAL</b>			
3.0	Dirección General		
3.1	Apertura y terminación de hueco para nuevo acceso desde el estacionamiento.	1.00	pa
3.2	Suministro e instalación de puerta metálica de seguridad industrial de 0.80mX2.1m con cerradura multilock	1.00	ud
3.3	Remoción de porcelanato de baño	4.60	m2
3.4	Suministro y colocación de porcelanato en muro de baño	4.60	m2
3.5	Confección e instalación de plataforma en metal para nivelar diferencia de suelo.	1.00	pa
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>SUBTOTAL GENERAL</b>			
<b>COSTOS GENERALES INDIRECTOS</b>			
Costos Indirectos			
Dir. Técnica	10%		
Imprevistos	4%		
Gastos Administrativos	1%		
Seguros y Fianzas	2.00%		
Ley 6-86	1%		
ITBIS	18% de la Dir. Técnica		
CODIA	0.1%		
Sub Total Gastos Ind.			
<b>TOTAL</b>			

  
Franklin D. Oviedo

